

# SUGGERIMENTI PER GLI AUTISTI DI SEMIRIMORCHI CON PIANO MOBILE

## Prolungate la vita del vostro pavimento

La parte posteriore delle stecche del pianale è dotata di tappi terminali. Un tale tappo terminale è un elemento molto importante del vostro semirimorchio piano mobile. Il tappo terminale è un rafforzamento e assicura che nessun carico vada a finire sotto il vostro pianale. La presenza di carico sotto il pianale infatti pressa le stecche del pavimento incurvandole fino a tal punto che il pianale non funziona più. Il che comporta al vostro capo elevati costi di riparazione. Gli specialisti della Knapen Trailers vi danno consigli utili per evitare questi costi elevati in tutte le marche di semirimorchi piano mobile


### **Suggerimento 1: Controllare regolarmente la condizione della piastra di usura e dei tappi terminali**

La maggior parte delle marche dei semirimorchi piano mobile sono dotati di tappi terminali in alluminio che sono saldati alle stecche del pianale. I tappi terminali saldati non si liberano facilmente, per cui nessun carico può finire sotto al pavimento. Positivo quindi, ma lo svantaggio è che la saldatura nella parte superiore si logora lentamente. Dopo numerosi anni di utilizzo intenso il giunto della saldatura è quasi completamente usurato, come mostra l'immagine. A questo punto è necessario agire. Adesso è necessaria una riparazione relativamente economica per evitare costi elevati.



Lo stesso vale per la vostra plastica terminale di usura del pianale. Questa è la piastra di plastica o in acciaio inox che si trova nella parte posteriore del semirimorchio sotto le vostre stecche del pianale. Se questa è molto usurata – come ad esempio nella foto – durante lo scarico si generano delle forze inutili sui tappi terminali. Per questa ragione si rompono prima. Questo fa sì che si deformino le stecche del pianale, comportando quindi dei costi inutili per il vostro capo. Anche qui vale di nuovo: con una riparazione relativamente economica si risparmiano costi elevati.

# SUGGERIMENTI PER GLI AUTISTI DI SEMIRIMORCHI CON PIANO MOBILE



## **Suggerimento 2: Risparmiare molto denaro rafforzando (lasciando rafforzare) i tappi terminali in tempo**

Quando le saldature sono usurate naturalmente potete scegliere di non fare nulla. In quel caso il vostro tappo terminale si rompe e la vostra stecca del pianale si deformerà. Questo costerà al vostro capo una costosa riparazione. È molte volte più conveniente rafforzare (fare rafforzare) le saldature consumate prima che si rompa il tappo terminale. Apportare semplicemente una nuova saldatura (far apportare) non è un'opzione possibile, perché il materiale che si è

logorato è troppo sottile. Knapen Trailers ha per questo dei rinforzi speciali per la parte terminale del pianale che possono essere saldati (fatti saldare) facilmente di sopra. È possibile ordinare i rinforzi presso il vostro rivenditore col numero d'ordine SC02628. Ovviamente il vostro rivenditore può anche eseguire questa riparazione a risparmio completamente per voi. Finché segnalate in tempo le saldature usurate, risparmiate per il vostro capo molti costi inutili.

## **Suggerimento 3: Risparmiare molto denaro sostituendo (facendo sostituire) in tempo una piastra di usura logorata**

La foto mostra quello che succede quando non si sostituisce in tempo una piastra terminale pianale logorata. La superficie della vostra piastra terminale logorata tira i vostri tappi terminali, determinando la deformazione del pianale. Questa riparazione ha costi elevati. Con la giusta manutenzione questo pianale si sarebbe potuto mantenere ancora a lungo. È possibile ordinare una nuova piastra terminale pianale di plastica presso il vostro rivenditore con il numero d'ordinazione BDICO75001. Il numero d'ordinazione in acciaio inossidabile è BDICO75005. Non avete tempo per farlo da soli o non avete un'officina? La sostituzione della vostra piastra terminale pianale per il vostro rivenditore costituisce una operazione semplice.



## **Suggerimento 4: Sostituire sempre i tappi terminali in plastica con quelli in alluminio**

Le stecche del pavimento di alcune marche di semirimorchi piano mobile sono normalmente dotate di tappi terminali in plastica. Questi tappi terminali si perdono in termini relativamente brevi. Correte quindi un grande rischio che il vostro carico si accumuli sotto le vostre stecche del pianale... deformando presto la vostra stecca del pianale. Il proverbio "Chi più spende meno spende" in questo caso si applica perfettamente. I tappi terminali in alluminio sono più costosi nell'acquisizione, ma vi fanno risparmiare molto denaro e fastidi. È possibile ordinare i tappi terminali in alluminio presso il vostro rivenditore col numero d'ordine BDICO08034.

Se sei anche tu un autista di semirimorchio piano mobile e hai un buon suggerimento per i tuoi colleghi, invia il tuo suggerimento a [marketing@knapen-trailers.nl](mailto:marketing@knapen-trailers.nl) e potresti ritrovarlo persino nella prossima uscita della newsletter.