

Verleng de levensduur van uw vloer

De achterkant van uw vloerplanken zijn voorzien van eindkappen . Zo'n eindkap is een heel belangrijk onderdeel van uw schuifvloertrailer. De eindkap brengt sterkte en zorgt dat er geen lading onder uw vloerplank terecht komt. Lading onder de vloer drukt de vloerplanken namelijk krom waardoor de vloer niet meer functioneert. Iets wat voor uw baas hoge reparatiekosten met zich meebrengt. De specialisten van Knapen Trailers geven u handige tips zodat u deze hoge kosten bij alle merken schuifvloertrailers kunt vermijden.

Tip 1: Inspecteer regelmatig de conditie van uw slijtplaat en eindkappen

De meeste merken schuifvloertrailers zijn voorzien van aluminium eindkappen die aan de vloerplanken vast zijn gelast. Gelaste eindkappen komen namelijk niet snel los, waardoor er geen lading onder de vloerplank kan komen. Positief dus, maar het nadeel is dat de lasnaad aan de bovenkant langzaam afslijt. Na meerdere jaren intensief gebruik is de lasverbinding bijna volledig weggesleten, zoals op de foto is te zien. Op dit moment moet u actie ondernemen. Een relatief goedkope reparatie is nu noodzakelijk om hoge kosten te vermijden.




Hetzelfde geldt voor uw slijtplaat . Dit is de kunststof- of roestvaststalen plaat die aan de achterkant van de trailer onder uw vloerplanken zit. Als deze ernstig is versleten – zoals bijvoorbeeld op de foto – komen er tijdens het lossen onnodige krachten op de eindkappen. Hierdoor breken deze eerder af. Dit maakt de vloerplanken krom en kost uw baas dus onnodig geld. Ook hier geldt weer: met een relatief goedkope reparatie bespaart u hoge kosten.

TIPS VOOR SCHUIFVLOER-CHAUFFEURS

Tip 2: Bespaar veel geld door verzwakte eindkappen op tijd te (laten) verstevigen

Bij afgesleten lasnaden kunt u er natuurlijk voor kiezen om niets te doen. In dat geval breekt uw eindkap af en wordt uw vloerplank krom gedrukt. Dit gaat uw baas een dure reparatie kosten. Vele malen goedkoper is het

om de afgesleten lasnaden te (laten) verstevigen vóórdát de eindkap afbreekt. Simpelweg een nieuwe lasnaad eroverheen (laten) leggen is geen optie, omdat het materiaal hiervoor te dun is weggesleten. Knapen Trailers heeft daarom speciale slijtagestrips die u er gemakkelijk overheen kunt (laten) lassen. U bestelt de slijtagestrips bij uw dealer met bestelnummer SC02628. Vanzelfsprekend kan uw dealer deze kostenbesparende reparatie ook volledig voor u uitvoeren. Zolang u maar op tijd de afgesleten lasnaden signaleert bespaart u voor uw baas veel onnodige kosten.



Tip 3: Bespaar veel geld door een versleten slijtplate op tijd te (laten) vervangen

De foto toont wat er gebeurt als u een versleten slijtplate niet op tijd vervangt. Het oppervlak van uw versleten slijtplate trekt uw eindkappen los, waardoor uw vloer krom wordt. Deze reparatie kost veel geld. Bij het juiste onderhoud had deze vloer nog prima mee gekund. Een nieuwe slijtplate van kunststof bestelt u bij uw dealer onder het bestelnummer BDICO75001. Het bestelnummer in roestvaststaal is BDICO75005. Heeft u zelf geen tijd of geen werkplaats? Het vervangen van uw slijtplate is voor uw dealer een simpele ingreep.



Tip 4: Vervang kunststof eindkappen altijd door aluminium

De vloerplanken van sommige merken schuifvloertrailers zijn standaard voorzien van kunststof eindkappen. Deze eindkappen verliest u relatief snel. U loopt dus een groot risico dat uw lading zich onder uw vloerplanken ophoopt... en al snel uw vloerplank krom trekt. Het spreekwoord "Goedkoop is Duurkoop" komt hier dus tot haar recht. Aluminium eindkappen zijn in de aanschaf wat duurder, maar ze besparen u veel geld en ellende. U bestelt de aluminium eindkappen bij uw dealer met bestelnummer BDICO08034.

Bent u chauffeur op een schuifvloer trailer en heeft u een handige tip voor uw collega's? Stuur dan uw tip naar marketing@knapen-trailers.nl en misschien vindt u hem wel in de volgende nieuwsbrief

Meld je aan via www.knapen-trailers.nl/nieuwsbrief en ontvang alle nieuwe tips gratis in je mailbox.