

Kosten besparen bij het vervoeren van graan

Chauffeurs die regelmatig graan vervoeren weten als geen ander dat dit type lading speciale aandacht behoeft om te voorkomen dat er bijvoorbeeld graan uit de trailer lekt. Ook wilt u vermijden dat er graan tussen of onder de vloerplanken komt en schade veroorzaakt aan de trailer. In het kader van **Lowest Cost of Ownership** geven de specialisten van Knapen Trailers een aantal handige tips om onnodige kosten aan uw schuifvloertrailer te voorkomen:




Tip 1

Voorkom dat er graan in de trailerwand loopt

Omdat u altijd bezig bent met voedselveiligheid, kent u als geen ander het belang van een goed gereinigde vloer en schone wanden voordat het graan geladen wordt. Controleer hierbij ook de wanden op beschadigingen. Het graan kan door eventuele beschadigingen eenvoudig in de holle trailerwand lopen en dit graan krijgt u er nooit meer uit. In combinatie met vocht kan graan uitschieten in de holle trailerwand en zelfs tot lakschade leiden met alle kosten van dien.

In [chauffeurstip 9](#) leest u hoe u de vloer van uw schuifvloertrailer reinigt.




Lakschade ontstaan door beschadigingen aan de binnenwanden




Tip 2

Voorkom dat graan lekt tussen de kieren van de achterdeuren

Regelmatig komt het voor dat er graan lekt tussen de kieren van de achterdeuren. Om dit te voorkomen is uw schuifvloertrailer voorzien van dubbele afdichtende deurrubbers. Het is van belang om regelmatig de conditie van de deurrubbers te controleren. U kunt direct actie ondernemen indien er vervuiling zit, de deurrubbers niet goed op hun plaats zitten of als er slijtage is ontstaan. Om de afdichting te controleren, kunt u het beste in de trailer gaan staan bij goed daglicht. Laat een collega kort de deuren sluiten. Nadat de deuren gesloten zijn, worden eventuele kieren goed zichtbaar. Mochten de deurrubbers aan vervanging toe zijn, dan kunt u deze eenvoudig zelf vervangen.



Tip 3 controleer de achterdeurvergrendeling



Staat u in de trailer en ziet u toch licht door de kieren, ondanks een goede conditie van de deurrubbers? Controleer dan de mechanische achterdeurvergrendeling. Het kan zijn dat er speling op zit. Neem tijdens deze controle ook altijd de conditie van de sluitkom mee. Een trailer vol graan geeft een grote druk op de achterdeuren, hierdoor is een goed werkende pneumatische deurvergrendeling bij dit type lading extra belangrijk, zeker als u lost in een silo.


In [chauffeurstip 16](#) leest u hoe u de pneumatische achterdeurvergrendeling kunt controleren.



Tip 4

Liggen de vloerplanken vlak?

Indien de slijtplateau achter in de trailer versleten is of een vloerplank beschadigd is, kan er graan tussen de vloerplanken en de slijtplateau terecht komen. Hierdoor worden de vloerplanken (steeds verder) omhoog gedrukt. Ook een kapotte eindkap, kan dit tot gevolg hebben. Controleer daarom regelmatig of de slijtplateau en de eindkappen nog in goede staat zijn om onnodige kosten te voorkomen.





Tip 5

Zorg dat het vloerzeil en de schrapers van het meeloopschot in topconditie zijn

Dit voorkomt onnodige restanten van de lading in uw trailer na het lossen. Controleer daarom regelmatig of de schrapers aan de beide zijken van het meeloopschot én het vloerzeil onbeschadigd zijn en netjes tegen elkaar aan zitten zodat hier geen graan achterblijft. Het achterblijven van een deel van de lading zorgt voor onnodig veegwerk. Mochten de schrapers of het vloerzeil niet meer in goede conditie zijn, dan kunt u deze zelf vervangen.



Tip 6 zitten er kieren tussen vloer- en kantplanken?


Controleer regelmatig of er kieren zitten tussen de vloer- en kantplanken. Als dit het geval is, blijft er graan tussen de vloer- en kantplanken zitten. Deze kieren worden door het gebruik van uw trailer alleen maar groter, met alle problemen en bijkomende kosten van dien. Constateert u kieren? Neem dan direct contact op met uw Knapen Service partner om dit op te lossen.



Tip 7

Voorkom lekkage via de sjarogen

Is uw trailer voorzien van sjarogen? Zorg er dan voor dat de sjarogen voorzien zijn van afdichtingsringen. Hiermee voorkomt u eenvoudig onnodige lekkage!





Tip 8

Voorkom dat graan nat wordt door regenwater

Uiteraard weet u als geen ander hoe belangrijk het is dat graan niet nat wordt door regenwater en sluit u het afdekzeil op de juiste manier waterdicht af. Controleer hierbij het afdekzeil regelmatig op beschadigingen en scheuren. Kleine beschadigingen kunt u zelf eenvoudig repareren met de zeilreparatietape. Deze is verkrijgbaar via uw dealer of servicepartner. Daarnaast kunt u hierover meer lezen in [chauffeurstip 18](#), voorkom beschadiging van het afdekzeil.



Tip 9 Blaas de bovenrail uit in verband met stofvorming

Door stofvorming en soms zelfs materiaal ophoping bij het laden van graan, raakt de bovenrail sneller vervuild dan bij andere type ladingen. Blaas de bovenrail daarom regelmatig uit om te voorkomen dat de rolwagentjes van het meeloopschot niet goed meer door de bovenrails lopen. Hoe u dit het beste kunt doen, leest u in [chauffeurstip 3](#)

Rijdt u na uw rit met graan weer andere type producten, zoals bijvoorbeeld compost, dan weet u als geen ander dat u ervoor moet zorgen dat uw trailer goed schoon is. Graan komt makkelijk tussen uw nieuwe lading, met alle ongewenste gevolgen van dien.

SPARE PARTS

Voor het bestellen van Spare Parts kunt u contact opnemen met uw [dealer](#) of [servicepartner](#)



BDIC027001
Meeloopzeil groen



BDIC031002
Achterdeurrubber



BDIC027003
PVC band groen
160mm. L=2500



30146558
Afdichtingsringen sjirogen

Tip: Print de chauffeurstip uit en hang deze voor uw collega's in de bedrijfskantine.

Bent u chauffeur op een schuifvloer en heeft u een handige tip voor uw collega's?

Stuur dan uw tip naar marketing@knapen-trailers.nl en misschien vindt u hem wel in de volgende nieuwsbrief.

Meld je aan via www.knapen-trailers.nl/nieuwsbrief en ontvang alle nieuwe tips gratis in je mailbox.